

Выпущено новое программное обеспечение, интегрирующее новый датчик PT-MAP 5.5. (fig. 1)



**ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ЗАПРОСА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПОСТАВЩИКУ КОМПЛЕКТА.**

Внимание:

Новый датчик 5.5 PT-MAP (код. 463000049) отличается от предыдущего показанной ниже деталью (знак 5.5):




Fig. 1

**НОВЫЙ PT-MAP**




Fig. 2

**СТАРЫЙ PT-MAP**

Выберите новый тип датчика AEB5P5 в меню выборочного окна (версия многоточечного программного обеспечения):




Fig. 3

Выберите новый тип датчика AEB5P5 в меню селективного окна (версия ПО прямого впрыска):




Fig. 3a

**ВНИМАНИЕ: при выборе датчика AEB5P5 файл карты не будет изменен.**

190000109 - Rev.00 - 11/04/2022